

АКТ  
обследования помещения

г. Москва

«11» 05 2021 г.

Комиссия в составе: ст. учр Шмакин С.А.  
ЧОП Векшич А.В.  
Исполнительный директор Фреденюк В.В.

провели обследование: Школа в Турки, Москва  
ул. М. Пешаковского д. 1 А

В ходе обследования установлено:

1. Характеристика объекта, /занимаемая площадь, этажность, количество выходов/

Территория школы в микрорайоне Шмакинском  
д. 1840 м<sup>2</sup>

2. Штатная численность:

Администрация 7 служащие 28  
Количество 36 не совершивших 60

Техническая укрепленность и противопожарная безопасность здания /двери, чердачные и подвальные помещения, окна 1 этажа, наличие специнвентаря/

Территория школы обнесена металлическим  
забором, имеются пожарные  
пожарные гидранты и оборудование, см. в  
инвентаре в школе

4. Сведения об охране ООО «ВД» «Роборит-Агентство  
безопасности

5. Помещения, сдаваемые в аренду нет

6. Паспортный режим свободное

7. С представителем ЧОП Векшич А.В. проведен инструктаж об усилении пропускного режима.

8. Заключение /выводы по результатам обследования/ Нарушений не выявлено.

Подписи членов комиссии

ст. учр Шмакин С.А.  
ЧОП Векшич А.В.  
Фреденюк В.В.

Вх. № 15  
05.11.05.21г.